



# Stanzformenbau

Schäfer Stanzformenbau Gmbh + Co. KG  
Brüggeweg 40-42 · 28309 Bremen  
Tel.: (0421) 452334 · Fax: (0421) 412750  
E-Mail: info@schaefer-nord.de

## Checkliste Datenübertragung

Damit wir Ihnen einen reibungslosen Ablauf garantieren können, bitten wir Sie, uns die Daten für Ihren Auftrag unter folgenden Aspekten zu übermitteln:

- Datenanlieferung per:  
CD / USB-Stick / E-Mail
- Folgende Formate für PC:  
DXF / DWG / CF2 / PDF  
AI / EPS für Adobe Illustrator 10
- Stanzkonturen in **Vektoren / Pfade** wandeln.
- **Doppellinien** können wir **nicht** verarbeiten, da die eigentliche Stanzkontur genau mittig dieser Linien liegt.
- Sämtliche **Druckdaten entfernen**. So können Sie sicher sein, dass nicht versehentlich eine Linie der Stanzkontur von uns entfernt wird.
- Stanzkonturen sollten grundsätzlich in der **Außenansicht** abgebildet sein.
- **Stanzkonturen**, die für die Stanzform nicht benötigt werden, nicht abdecken. Diese müssen **gelöscht** werden, da sie im Zeichenprogramm wieder erscheinen.

*Ihr Experte für Stanzformenbau in Bremen*

